

写真で見る震災後の計算科学研究センター

2011年4月18日（月）作成



地震直後に全員がセンター棟から避難しました。上着も持たずに避難したため、寒さに震える人がいます。〈撮影：3月11日（金）14:54〉



他の研究棟からも避難しています。このとき、バスは変わらず運航していました。〈撮影：3月11日（金）14:54〉



センター棟 2 階。書類がまき散らされました。〈撮影：3 月 14 日（月）9:01〉



センター棟 3 階個室。エアコンのダクトが脱落しています。〈撮影：3 月 14 日（月）10:05〉



センター棟3階。デスクトップPCが倒れ、ディスプレイが落下しました。<3月14日(月)10:11>



FIRST およびその他のサーバー類は、かなりずれた模様です。<撮影：3月14日(月)9:58>



PACS-CS は、位置が微妙にずれました。〈撮影：3月14日（月）9:59〉



玄関前。頻発する余震によって徐々にヒビが入ってきました。〈撮影：4月18日（月）14:48〉